

Pavadinimuose pateikta numeracija atitinka ataskaitos 8.1 lentelėje naudojamą numeraciją. Nuotraukos 2023 m. liepos 29 d. Dešinėje pusėje arba nuotraukos dešinėje viršuje – 2021 m vaizdas palyginimui



Vaizdas šalia transpozicinės dėžės šulinio (kabelio jungimo vietos). Nr.3



Transpozicinės dėžės šulinio (kabelio jungimo) vieta iš šiaurinės pusės. Nr.3



Transpozicinės dėžės šulinio (kabelio jungimo) vieta iš rytinės pusės. Nr.3



Atrama Nr.3. Šiaurės rytų pusė. 2023 metais dirvos paviršius pilnai susivėręs.



Atrama Nr.3. Vakarinė pusė. 2023 metais dirvos paviršius pilnai susivėręs.



Atrama Nr.4. Pietvakarinė pusė. Ta pati vieta liko nesusivėrusi. Panašu į išmindžiojimą

110 KV ORO LINIJOS PAGĒGIAI – BITĒNAI APLINKOS MONITORINGAS 2021 – 2023 M.
Ataskaitos uż 2021-2023 m. 1 priedas



Atrama Nr.4.



Atrama Nr.6. 2023 metais dirvos paviršius pilnai susivėręs.



Atrama Nr.25. Iš rytinės pusės



Atrama Nr.25. Iš pietinės pusės. 2023 metais dirvos paviršius pilnai susivėręs.



Atrama Nr. 26. 2023 metais dirvos beveik pilnai susivėręs.



Atrama Nr.27. Iš pietinės pusės.



Atrama Nr.27. Šiaurinė pusė.



Atrama Nr.28. Pietinė pusė. 2023 metais pietinėje pusėje yra likęs nesusivėręs plotelis.



Atrama Nr.28. Vakarinė pusė. 2023 metais jau pilnai susivėrusi.



Atrama Nr.29. Pietinė pusė. Pilnai susivėrusi, tačiau padengimas augalais ne visame plote.



Atrama Nr.30. Iš pietų pusės. Matyti dar pilnai nesusivėrę plotai.



Atrama Nr.30. Vakarinė pusė. Susivėrimas neįvykęs, pokytis nėra ženklus.



Atrama Nr.31. Pietų pusė. Matyti dar vietomis pilnai nesusivėrę ploteliai.



Atrama Nr.31. Šiaurės pusė. Matyti dar vietomis pilnai nesusivėrę ploteliai.



Atrama Nr.32. Iš šiaurinės pusės. Matyti dar vietomis pilnai nesusivėrę ploteliai.



Atrama Nr.32. Pietvakarinė pusė. 2023 metais pilnai susivėrusi.



Atrama Nr.33. Pietinė ir rytinė pusės. 2023 metais susivėrimas pilnai neįvykęs, tačiau pokytis ryškus.



Atrama Nr.33. Šiaurinė pusė. 2023 metais pilnai susivėrusi.



Atrama Nr.33. Vakarinė pusė. 2023 metais pilnai susivėrusi.



Atrama Nr.34. Vakarinė ir šiaurinė pusės. 2023 metais pilnai susivėrusi.



Atrama Nr.34.



Atrama Nr.35. Pietinė pusė.



Atrama Nr.35. Šiaurinė pusė.



Atrama Nr.36.



Atrama Nr.36. Pietinė pusė.



Atrama Nr.36. Rytinė pusė.



Atrama Nr.36. Šiaurinė pusė.



Atrama Nr.36. Vakarinė pusė. 2023 metais beveik pilnai susivėrusi.



Vaizdas tarp Nr. 36 ir Nr. 37 atramų. Matyti stiprus užaugimas sumedėjusia ir žoline augalija.



Atrama Nr.37. Vakarinė pusė.



Atrama Nr.37. Pietinė pusė.



Atrama Nr.37. Šiaurinė pusė.



Atrama Nr.38. Rytinė pusė. 2021 m. silpnai padengtas augalais plotas užaugęs.